



Seek **Together**™

**Presse-Information**

Dow Olefinverbund GmbH  
[dow.de](http://dow.de)

## Information zum Hochfackelbetrieb im Dow-Werk Böhlen

**Böhlen, 15.06.2022:** Aufgrund einer Betriebsstörung im Cracker des Werkes Böhlen kam es heute Vormittag kurzzeitig zu einer erhöhten Fackelbelastung mit Rußbildung. Die zuständigen Behörden wurden informiert. Es bestand keine Gefahr für Mitarbeitende, Anwohner oder die Umwelt. Dow bittet die Anwohner für eventuelle Beeinträchtigungen um Verständnis. An der Beseitigung der Ursache wird gearbeitet.

Die Hochfackel ist eine Sicherheitseinrichtung für den Betrieb der Produktionsanlagen im Dow-Werk Böhlen. Über die Fackel werden überschüssige Kohlenwasserstoffgase gefahrlos verbrannt. Sie kommt vor allem beim An- und Abfahren der Produktionsanlagen sowie bei Betriebsstörungen zum Einsatz.

Stand der Informationen: 10:15 Uhr

### **Kontakt:**

Dow Olefinverbund GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Sandra Brückner  
Tel.: 03461-49-2579  
E-Mail: [sbrueckner@dow.com](mailto:sbrueckner@dow.com)