



Seek **Together**™

Presse-Information

Dow Olefinverbund GmbH
dow.de

Inspektionsarbeiten nach Hochfackelbetrieb im Dow-Werk Böhlen

Böhlen, 17.05.2022: Am gestrigen Montag, den 16.05. kam es im Dow-Werk Böhlen zu einem technischen Ausfall der Dampfversorgung im Cracker. Daraufhin wurde die Anlage automatisch in einen sicheren Zustand heruntergefahren. Damit verbunden war eine zeitweise Hochfackelbelastung mit sichtbarem Feuerschein und Rußbildung. Die zuständigen Behörden wurden informiert.

Derzeit erfolgen Inspektionsarbeiten an den betroffenen Systemen und es laufen Vorbereitungsaktivitäten zur sicheren Wiederinbetriebnahme. Während dieser Maßnahmen ist mit zeitweiliger Lärmemission und einer geringen Fackeltätigkeit zu rechnen. Das Unternehmen setzt alles daran, die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Weitere Informationen folgen, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind und die Produktionsanlagen wieder in Betrieb genommen werden können.

Die Hochfackel ist eine Sicherheitseinrichtung für den Betrieb der Produktionsanlagen im Dow-Werk Böhlen. Über die Fackel werden überschüssige Kohlenwasserstoffe gefahrlos verbrannt. Sie kommt vor allem beim An- und Abfahren der Produktionsanlagen sowie bei Betriebsstörungen zum Einsatz.

Kontakt:

Dow Olefinverbund GmbH
Unternehmenskommunikation
Sandra Brückner
Tel.: 03461-49-2579
E-Mail: sbrueckner@dow.com